


## Elektrischer Anschluss



TM06 1070 1514

**Abb. 4** Elektrische Anschlüsse

### RPI

Voraussetzungen für das Ausgangssignal:  
Zweileitertechnik (schleifengespeist)

Pin-Belegung	1	2	3	4
<b>Aderfarbe</b>	braun	weiß	blau	schwarz
<b>E/A</b>	Spannungsversorgung	nicht verwendet	Drucksignal 4-20 mA	nicht verwendet

### RPI+T

Voraussetzungen für das Ausgangssignal:  
4-adriges Kabel

Pin-Belegung	1	2	3	4
<b>Aderfarbe</b>	braun	weiß	blau	schwarz
<b>E/A</b>	Spannungsversorgung	Drucksignal 0-10 V	Masse*	Temperatursignal 0-10 V

\* Gemeinsame Masse für das Druck- und Temperatursignal.